


Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)Kortelė Nr. ~~108~~ 184Vilnius
(Miestas)Balsiai Laumų g.
(gatvė)33-D-8
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6071814,68
Y= 587588,60

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis	KET	300	—	124,37	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	124,37	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	122,22
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	122,22
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	122,87
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

Objektas: 01-2-13019

Sudarė: ~~...~~ J. Krukovski
(parašas) (pavardė)

Patikrino: ~~...~~ V. Augūnas
(parašas) (pavardė)

2010 m. 05 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)