

- 56 -

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr.() 185

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Laumių g.
(gatvė)

33-D-8
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071809,10
Y= 587567,36



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės met.	
Dangtis	KET	150	—		124,55	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė	—	—	0,00		124,55	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos	—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas	—	—				Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 1,86	122,69	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	1		
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 1,86	122,69		
				Apačia			
	Nr.3	PE	110x6.6	Viršus 1,89	122,66		
				Apačia			
	Nr.4			Viršus		Objektas: 01-213019	
				Apačia			
	Nr.5			Viršus		Sudarė J.Krukovski	
				Apačia			(parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus		Patikrino V.Augūnas	
				Apačia			(parašas) (pavardė)
	Nr.7			Viršus		2010 m. 05 mėn.	
				Apačia		(Įrengimo tyrinėjimo data)	