

52-

Vandentiekis
(Komunikacija)Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (b7) 189

Vilnius
(Miestas)Balsiai Laumių g.
(gatvė)33-0-8
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$X = 6071816.18$$

$$Y = 587588.66$$


Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis	KET	150	—	124.44	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0.00	124.44	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 1.83 122.61	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 1.83 122.61	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.89 122.55	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
					2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)