

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~89~~ 193

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Laumių g.
(gatvė)


33-D-8
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6071825,57
Y= 587627,39

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	550	—		124,21	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		124,21	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PP	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PP	600	—		—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB*Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,70	122,54	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	1,70	122,54	
	Nr.3			Viršus			Objektas: 01-2-13019 Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė) Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavardė) 2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			