

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 840 194

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Laumių g.
(gatvė)


33-D-8
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6071826,33
Y= 587636,38

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	550	—	124,06	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	124,06	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PP	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PP	600	—	—	Pastabos:
Vandzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2010 m. 05 mėn. (Įrenginio tyrimo data)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	