

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 341 196

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Laumių g.
(gatvė)

33-D-8
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071826,14
Y= 587649,54



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		124,28	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		124,28	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	1,65	122,63	AB' inžinieriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PVC	200	Viršus	1,65	122,63		
				Apačia				
	Nr.3	PVC	160	Viršus	1,65	122,63		
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				
Objektas: 01-2-13019								
Sudarė  J. Krukovski								
(parašas) (pavardė)								
Patikrino  V. Auganas								
(parašas) (pavardė)								
2010 m. 05 mėn.								
(Išrašymo tvirtinimo data)								

2010 m. 05 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)