

51-

Vandentiekis
(Komunikacija)Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (109) 197

Vilnius
(Miestas)Balsiai Laumių g.
(gatvė)33-D-8
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$X = 607182382$$

$$Y = 587613,00$$


Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes nėra
Dangtis	KET	150	—	124,27	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	124,27	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 1,82 122,45	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 1,82 122,45	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,88 122,39	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukovski
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V.Augūnas
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2010 m. 05 mėn.
				Apačia	