

-31-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (66) 201



Vilnius
(Miestas)

Balsiai Balsių g.
(gatvė)


33-D-8
(Plánšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



X= 6071803 01
Y= 587423,54



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		126,97	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		126,97	Ar yra vandens? — — nėra
Šienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra
Jugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vandzdžiai	Nr.1			Viršus			
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,00	124,97	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė  J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino  V. Auganas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			