

-33-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~68~~ 203

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Balsių g.
(gatvė)

33-D-8
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071787,89
Y= 587436,05



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		125,94	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0,00		125,94	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2,24	123,70	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			AB*Inžineriniai tyrinėjimai* Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,24	123,70	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2213019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			