

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (4) 208

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Balsių g. - Laurmies 33-D-8
(gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 10 met.
Dangtis	KET	650	—	124,78	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	124,78	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	BET	2000	3,00	121,78	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	200x11,9	Viršus 2,60 122,18	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filiatas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	200x11,9	Viršus 2,60 122,18	
				Apačia	
	Nr.3	PE	200x11,9	Viršus 2,60 122,18	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	
					2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)