

-79-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 309 212


Vilnius
(Miestas)

Balsiai Laumių g.
(gatvė)


33-D-8
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA



Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		124,50	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		124,50	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315				Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus				AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
			Apačia					
	Nr.2	PVC	160	Viršus				Objektas: 01-2913019
				Apačia	1,68	122,82		
	Nr.3			Viršus				Sudarė J.Krukovski
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				Patikrino V.Augėnas
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				