

80-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (34) 213

Vilnius
(Miestas)Balsiai Laumių g.
(gatvė)33-D-8
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis

X= 6071785,16
Y= 587498,27

Laumių g.

⊕ 23,57 - 2 ⊕ 1 77,05 - ⊕

avadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
angtis	KET	300	—	124,49	(Medžiaga, kiekis)
emė	—	—	0,00	124,49	Ar yra vandens? — nėra
ienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
uognas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2/2019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė Antanas J. Krukovski
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino Antanas V. Augūnas
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2010 m. 05 mėn.
				Apačia	

(Įrengimo tyrimo data)