

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 22

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Laumų g.
(gatvė)


33-D-8
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6071988,87
Y= 587516,07

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	129,79	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	129,79	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	—	Viršus	—	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PVC	Apačia	—	
	Nr.3	—	Viršus	—	
	Nr.4	—	Apačia	—	
	Nr.5	—	Viršus	—	Objektas: 01-2/13019
	Nr.6	—	Apačia	—	
	Nr.7	—	Viršus	—	
	Nr.8	—	Apačia	—	
	Nr.9	—	Viršus	—	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
	Nr.10	—	Apačia	—	
	Nr.11	—	Viršus	—	
	Nr.12	—	Apačia	—	
	Nr.13	—	Viršus	—	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
	Nr.14	—	Apačia	—	
	Nr.15	—	Viršus	—	
	Nr.16	—	Apačia	—	
					2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)