

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~33~~ 222

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Laumių g.
(gatvė)

33-D-8
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071790,42
Y= 587514,48



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nera
Dangtis	KET	300	—	124,43	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	124,43	Ar yra vandens? — — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	121,75
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	124,75
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	122,75
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

AB "Inžineriniai tyrimėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-18019

Sudarė: J. Krukovski

(parašas) (pavarde)

Patikrino: V. Augūnas

(parašas) (pavarde)

2010 m. 05 mėn.

(Įrengimo tyrinėjimo data)