

10

Vandentiekis
(Komunikacija)Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. 522 72

Vilnius
(Miestas)Balsiai Numėjos g.
(gatvė)33-10-8
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis

X= 6071908,71
Y= 587546,96↑
Š

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	126,94	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	126,94	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 2,00 124,94	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 2,00 124,94	
			Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 2,03 124,91	Objektas: 01-2-13019
			Apačia		
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė: [signature] J. Krukovski (parašas) (pavardė) Patikrino: [signature] V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	