

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 83^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Numėjos g.
(gatvė)

33-0-8
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6071921,29$$

$$Y = 58758816$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis	KET	150	—	126,34	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	126,34	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,95 124,39	
			Apačia		
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,95 124,39	
			Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,98 124,36	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 08 mėn. (Inginimo tyrinėjimo data)
				Apačia	