

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 627 87^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Numėjos g.
(gatvė)

33-D-8
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis




Horizontalusis



X= 6071909,26
Y= 587570,03



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		126,57	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0,00		126,57	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus			
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	1,76	124,81	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			