

- 13 -

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 829 88

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Numėjos g.
(gatvė)

33-D-8
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$\begin{aligned} X &= 6071915,59 \\ Y &= 587567,35 \end{aligned}$$

MG



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes nėra
Dangtis	KET	150	—	126,75	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	126,75	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus 2,00 124,75 Apačia	AB'Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	110x6,6	Viršus 2,00 124,75 Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 2,03 124,72 Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					Objektas: 01-2-13019
					Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
					Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
					2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)