

-14-

Vandentiekis  
(Komunikacija)

Sklendė  
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 532 89

Vilnius  
(Miestas)


Balsiai Numėjos g.  
(gatvė)

33-D-8  
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071920,42  
Y= 587580,56



| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | Altitude           | Lipynes ..... nėra                                     |
|-------------|----------|-----------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Dangtis     | KET      | 150       | —                    | 126,53             | (Medžiaga, kiekis)                                     |
| Zemė        | —        | —         | 0,00                 | 126,53             | Ar yra vandens? ---- nėra                              |
| Sienos      | —        | —         | —                    | —                  | Ar yra dujų? ---- nėra                                 |
| Dugnas      | —        | —         | —                    | —                  | Pastabos:                                              |
| Vamzžiai    | Nr.1     | PE        | 110x6.6              | Viršus 2,00 124,53 |                                                        |
|             |          |           | Apačia               |                    |                                                        |
|             | Nr.2     | PE        | 110x6.6              | Viršus 2,00 124,53 |                                                        |
|             |          |           | Apačia               |                    |                                                        |
|             | Nr.3     | PE        | 32                   | Viršus 2,03 124,50 | AB'Inžineriniai tyrimėjimai'<br>Filialas 'TOPOGRAFIJA' |
|             |          |           | Apačia               |                    |                                                        |
|             | Nr.4     |           |                      | Viršus             | Objektas: 01-2-13019                                   |
|             |          |           |                      | Apačia             |                                                        |
|             | Nr.5     |           |                      | Viršus             | Sudarė J.Krukovski<br>(parašas) (pavardė)              |
|             |          |           |                      | Apačia             |                                                        |
|             | Nr.6     |           |                      | Viršus             | Patikrinio V.Augonas<br>(parašas) (pavardė)            |
|             |          |           |                      | Apačia             |                                                        |
|             | Nr.7     |           |                      | Viršus             | 2009 m. 08 mėn.<br>(Įrengimo tyrimėjimo data)          |
|             |          |           |                      | Apačia             |                                                        |