

Fekalinė kanalizacija  
(Komunikacija)

šulinys  
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 259 1

Vilnius  
(Miestas)


Balsiai Žemėpačio g.  
(gatvė)

33-D-9  
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$\begin{aligned} X &= 6071752,50 \\ Y &= 586703,98 \end{aligned}$$



|             |      |          |           |                      |          |                                                         |
|-------------|------|----------|-----------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| Pavadinimas |      | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | Altitude | Lipynės ..... 11                                        |
| Dangtis     |      | KET      | 650       | —                    | 131,11   | (Medžiaga, kiekis)                                      |
| Žemė        |      | —        | —         | 0,00                 | 131,11   | Ar yra vandens? — — nėra                                |
| Sienos      |      | BET      | —         | —                    | —        | Ar yra dujų? — — nėra                                   |
| Dugnas      |      | BET      | 1500      | 3,04                 | 128,07   | Pastabos:                                               |
| Vamžaižiai  | Nr.1 | PVC      | 200       | Viršus               |          | AB "Inžineriniai tyrinėjimai"<br>Filialas "TOPOGRAFIJA" |
|             |      |          |           | Apačia               | 3,24     |                                                         |
|             | Nr.2 | PVC      | 315       | Viršus               |          |                                                         |
|             |      |          |           | Apačia               | 3,24     |                                                         |
|             | Nr.3 | PVC      | 200       | Viršus               |          |                                                         |
|             |      |          |           | Apačia               | 3,22     |                                                         |
|             | Nr.4 |          |           | Viršus               |          |                                                         |
|             |      |          |           | Apačia               |          |                                                         |
|             | Nr.5 |          |           | Viršus               |          |                                                         |
|             |      |          |           | Apačia               |          |                                                         |
|             | Nr.6 |          |           | Viršus               |          |                                                         |
|             |      |          |           | Apačia               |          |                                                         |
|             | Nr.7 |          |           | Viršus               |          |                                                         |
|             |      |          |           | Apačia               |          |                                                         |
|             |      |          |           |                      |          | Objektas: 01-2-13019                                    |
|             |      |          |           |                      |          | Sudarė J. Krukovski<br>(parašas) (pavardė)              |
|             |      |          |           |                      |          | Patikrinė V. Augūnas<br>(parašas) (pavardė)             |
|             |      |          |           |                      |          | 2009 m. 11 mėn.<br>(Įrengimo tyrinėjimo data)           |