

3

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (229) 11

Vilnius
(Miestas)Balsiai Visalaukio g.
(gatvė)33-D-9
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6071726,65$$

$$Y = 586751,89$$



Visalaukio. g.

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 10	
Dangtis		KET	650	—	130,79	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00	130,79	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		BET	1500	2,95	127,84	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus		AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	3,12		127,67
	Nr.2	PVC	315	Viršus			
				Apačia	3,12		127,67
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Objektas: 01-2713019
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Sudarė  J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			Patikrino  V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							