

-3D-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (123) 11

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Visalaukio g.
(gatvė)

33-D-9
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



$$\begin{aligned} X &= 6071726,65 \\ Y &= 586751,89 \end{aligned}$$



Horizontalusis



Visalaukio g.

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 10
Dangtis		KET	650	—	130,79	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	130,79	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	1500	2,95	127,84	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus		AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	3,12	
	Nr.2	PVC	315	Viršus		Objektas: 01-2-13019
				Apačia	3,12	
	Nr.3			Viršus		Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		