

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 33-0-9

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žemėpačio g.
(gatvė)

33-0-9
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 5071744,96
Y= 586720,82



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	550	—		130,89	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,89	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PP	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PP	600	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	3,15	Viršus			72
				Apačia	3,09	127,80	
	Nr.2	PVC	3,15	Viršus			AB'Inžineriniai tyrimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	3,09	127,80	
	Nr.3			Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Sudarė [Signature] J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Patikrino [Signature] V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			