

Vandentiekis -L. kanalizacija Kamera
(Komunikacija) (Inžinierio pavadinimas)

Kortelė Nr. 47 23

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Visalaukio g. g.
(gatvė)

33-D-9
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




X= 6071734,48
Y= 586765,55



Visalaukio g.

Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 10 met.
Dangtis	KET	650	—	130,81	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,81	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	1000	2,55	128,26	Pastabos:
Vamzdžiai:	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus Apačia 1,85	128,96
	Nr.2	PE	201x19	Viršus Apačia	
	Nr.3			Viršus Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
	AB-Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"				
	Objektas: 01-2-13019				
	Sudarė <u>[Signature]</u> J.Krukovski (parašas) (pavardė)				
	Patikrino <u>[Signature]</u> V.Augūnas (parašas) (pavardė)				
	2010 m. 03 mėn. (Inžinierio tyrimo data)				