

26

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 128 24

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Visalaukio g. g.
(gatvė)

Žemėpačio 33-D-9
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



Vertikalusis



$$X = 6071731,11$$

$$Y = 586766,02$$

Horizontalusis



Visalaukio g.

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės10 met.
Dangtis		KET	650	—	130,80	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	130,80	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	1500	2,55	128,25	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 1,85	128,95	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 1,85	128,95	
				Apačia		
	Nr.3	PE	110x6,6	Viršus 1,88	128,92	Objektas: 01-8-13019
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2010 m. 03 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia		