

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(UZ6) 25

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Visalaukio g. g.
(gatvė)

33-D-9
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$x = 6071731,93$$

$$y = 586771,90$$



Visalaukio g.

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes met
Dangtis	KET	150	—	130,63	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,63	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 1,70 128,93	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 1,70 128,93	
				Apačia	
	Nr.3	PE	110x6.6	Viršus 1,73 128,90	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
Vandžiai				Apačia	Objektas: 01-2-13019
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
					Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
					2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)