



Buitinės nuotekos (šulinys)	KORTELĖS Nr.: 28	77/34 - 0268
(įrenginio pavadinimas)		(planšto nomenklatūra)
2020	Visalaukio g. 15, Verkių sen., Vilniaus m.	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:



Pririšimo brėžinys



Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	315		131,03	(medžiaga, kiekis)
Žemė				130,96	Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų
Dugnas	PVC	315	1,73	129,30	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus 1,69 Apačia	X=6071715.78 Y=586794.44
	Nr.2	PVC	160	Viršus 1,71 Apačia	
					Objektas
					Sudarė V.Balčiūnas (pavardė) (parašas)
					Patikrino (pavardė) (parašas)
					2020.11 (kortelės sudarymo data)