

-33-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 85


Vilnius
(Miestas)

Balsiai *Numėjės 9.*
(gatvė)

33-D-
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



1 2

X= 6071929,14
Y= 587818,99



11,34

1 2

30
m c

Vertikalusis

Horizontalusis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		124,63	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		124,63	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110X6.6	Viršus	1,89	122,74	
				Apačia			
	Nr.2	PE	110X6.6	Viršus	1,89	122,74	AB*Inžineriniai tyrinėjimai* Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.3			Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Sudarė <i>[Signature]</i> J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			