

-45-

ITI Nr. 91

VandenŖiekis Gr2 Nr 15A Nr. (11) 105 **KORTELE**

(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Vilnius Peciukai 34-A-12

(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

$x = 33356.86$
 $y = 34770.02$

$x = 33356.92$
 $y = 34768.76$

2003.09.10 *fil*

Nr 01-2-42368

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 1 + met kop.
Dangtis	<i>bet</i>	650		100.29	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	100.29	Ar yra vandens?
Sienos	<i>bet</i>				Ar yra dujų?
Dugnas	<i>bet</i>	3.60 x 1.80	3.27	97.02	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>plien</i> 150	Viršus 2.25	98.04	
	Nr. 2	<i>bet</i> 200	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
			Apačia 3.27	97.02	
	Nr. 3	<i>elek. kab.</i>	Viršus 1.30	98.99	Objekto Nr. 01-3/1999.
			Apačia		
	Nr. 4	<i>el. kabel. N/V</i>	Viršus 1.15	99.14	Sudarė <i>Antanas Bočkus</i> (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		Patikrino <i>Antanas</i> (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		1998. m. IX. mėn. 25 d.
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		(Inginio tyrinėjimo data)
			Apačia		