

28-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (95) 221

Vilnius
(Miestas)Balsiai Laumų g.
(gatvė)34-C-1
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis


 $X = 6072016,23$
 $Y = 587780,32$


Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		125,40	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		125,40	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PVC	160	Viršus				Objektas: 01-2-13019
				Apačia	2,20	123,20		
	Nr.3			Viršus			Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				