

20-


Vandentiekis
(Komunikacija)Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (133) 223

Vilnius
(Miestas)Balsiai Laumių g.
(gatvė)34-C-1
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRĖŠIMO SCHEMA


X= 6072021,27
Y= 587788,21

Vertikalusis

Laumių g. 778 1-2-8,44-0



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	125,22	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	125,22	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 1,81 123,41	
				Apačia	
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 1,81 123,41	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Sudarė <u>[Signature]</u> J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	Patikrino <u>[Signature]</u> V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
					2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrimo data)