

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 141

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Laumų g.
(gatvė)

34-C-5
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



(0,00)

X= 6071881,59
Y= 587906,17



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės
Dangtis	stikl. plu	1700	—	124,60	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	124,60	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	stikl. plu	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	stikl. plu	1700	5,18	119,42	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6,6	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					Objektas: 01-2/3019
					Sudarė: J. Krukovski (parašas) (pavardė)
					Patikrino: V. Auganas (parašas) (pavardė)
					2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)