

-58-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. U29 153

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Laumių g.
(gatvė)

34-C-5
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 60718,34,98
Y= 587703,18



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—		<u>124,88</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	<u>0,00</u>		<u>124,88</u>	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—			Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1		Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia			
	Nr.2	PVC	Viršus			
			Apačia	<u>1,77</u>	<u>123,11</u>	
	Nr.3		Viršus			Objektas: 01-273019
			Apačia			
	Nr.4		Viršus			
			Apačia			
	Nr.5		Viršus			Sudarė <u>[Signature]</u> J.Krukovski
			Apačia			
	Nr.6		Viršus			Patikrino <u>[Signature]</u> V.Augūnas
			Apačia			
	Nr.7		Viršus			2010 m. 05 mėn.
			Apačia			

(Įrengimo tyrimo data)