

55-


Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)Šulinys
(Inžinierio pavadinimas)

Kortelė Nr. (31) 172

Vilnius
(Miestas)Balsiai Laumių g.
(gatvė)34-C-5
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA



$$X = 6071827,14$$

$$Y = 587766,52$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		125,02	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		125,02	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	1,63	123,39	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PVC	200	Viršus	1,63	123,39		
				Apačia				
	Nr.3	PVC	160	Viršus	1,63	123,39		
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				
Objektas: 01-2-13019							Sudarė	J.Krukovski
								(parašas)
Patikrino							(parašas)	V.Augūnas
								(pavardė)
2010 m. 05 mėn.							(Inžinierio tyrimo data)	