

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 038 173

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Laumių g.
(gatvė)

34-C-5
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



$$X = 6071826,98$$

$$Y = 587780,99$$

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	550	—		125'18	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		125'18	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PP	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PP	600	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	1,64	123,54	
				Apačia			
	Nr.2	PVC	200	Viršus	1,64	123,54	AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
				Apačia			
	Nr.3			Viršus			Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Objektas: 01-2723019
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Sudarė J.Krukovski
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			Patikrino V.Augūnas
				Apačia			
				Viršus			2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			