

51-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (43) 174


Vilnius
(Miestas)Balsiai Laumų g.
(gatvė)34-C-5
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6071833,47
Y= 587799,90

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		125,25	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		125,25	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1			Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PVC	160	Viršus		1,60		123,65
				Apačia				
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				Objektas: 01-2913019
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				Sudarė  J. Krukovski
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				Patikrino  V. Augūnas
				Apačia				

2010 m.	05 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)	