

38-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 134 178


Vilnius
(Miestas)

Balsiai Laumių g.
(gatvė)

34-C-5
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA




$$X = 6071827.58$$

$$Y = 587767.79$$

Vertikalusis

Horizontalusis



↑
S

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	124,94	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	124,94	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 1,83 123,11	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 1,83 123,11	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,89 123,05	Objektas: 01-2713019
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
					2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrimo data)