

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.() 57

Vilnius
(Miestas)


Balsiai u g.
(gatvė)

34-C-5
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071920,09
Y= 587670,66



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	125,47	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	0,00	125,47	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—		Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315			Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus		
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		AB'Inžineriniai tyrinėjimai'
			Apačia	1,47	
	Nr.3		Viršus		Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		Objektas: 01-13019
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Sudarė J. Krukovski
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		Patikrino V. Augūnas
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		2010 m. 04 mėn.
			Apačia		

(Įrengimo tyrinėjimo data)