

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 105 59


Vilnius
(Miestas)

Balsiai Numejos
(gatvė)

34-C-5
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA




(O) 1,2 3



2

X = 6071928,99
Y = 587677,92



↑
Š

Vertikalusis

Horizontalusis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	125,45	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	125,45	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus 1,81 123,64	
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6,6	Viršus 1,81 123,64	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,93 123,62	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	