

-27-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 853 **66**

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Numėjos g.
(gatvė)

34-C-5
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= **6071922,14**
Y= **587740,13**



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynes nėra
Dangtis		KET	300	—		124,92	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		124,92	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	—	—	Papildė: M. Di. Iba 2014.04.29
				Apačia	1,36	123,56	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,68	123,24	
	Nr.3			Viršus	—	—	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	—	—	
	Nr.4			Viršus	—	—	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	Patikrino V. Augėnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	2009 m. 08 mėn.
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	(Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	—	—	