

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (578) 84

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Numėjos g.
(gatvė)

34-C-5
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6071929,46$$

$$Y = 587834,69$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis	KET	150	—	124,39	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	124,39	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamžžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,80 122,59	AB "Inžineriniai tyrimai"
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,80 122,59	Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,83 122,56	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Sudarė J. Krukovski
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Patikrinė (parašas) V. Augūnas
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	2009 m. 08 mėn.
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	(Įrengimo tyrimo data)
				Apačia	