

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 582 95

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Numėjos g.
(gatvė)


34-C-5
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X= 6071928,47
Y= 587866,09



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		124,60	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		124,60	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,83	122,77	
				Apačia			
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,83	122,77	AB*Inžineriniai tyrinėjimai* Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,86	122,74	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė: J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino: V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			