



Vandentiekio skl.	Nr. 117	KORTELĖ	48-D-14
(Irenginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatura)
2010	Vilnius		Kelpių
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavad.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės	nera
Dangtis	ket.	160	0.00	177.69		(madžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?	nera
Sienos					Ar yra dujų?	nera
Dugnas						
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	250	Viršus 1.85 Apačia	175.84	UAB "GEODEZINIAI TYRINĖJIMAI"
	Nr.2	PE	250	Viršus 1.85 Apačia	175.84	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.85 Apačia	175.84	
						Objektas
						Sudarė
						Patikrino
						2010.09.
						(Kortelės sudarymo data)