



Vandentiekio kamera	Nr. 119 KORTELĖ	48-D-14
(Irenginio pavadinimas)	(planė)	(Planšeto nomenklatūra)
2010	Vilnius	Benyškiaičių
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)	(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavad.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės met.2,kopečios (madžiaga,kleikis)		
Dangtis	ket.	650	0.00	178.06	Ar yra vandens? nera		
Žemė					Ar yra dujų? nera		
Sienos	bet.						
Dugnas	bet.	2.40x1.60	2.80	175.26			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE 250	Viršus 1.90 Apačia	176.16	UAB"GEODEZINIAI TYRINEJIMAI"		
	Nr.2	PE 250	Viršus 1.90 Apačia	176.16			
	Nr.3	PE 110	Viršus 1.90 Apačia	176.16			
					Objektas		
					Sudarė	(pavardė)	(parašas)
					Patikrino	(pavardė)	(parašas)
					2010.09. (Kortelės sudarymo data)		