



Vandentiekio kamera	Nr. 236 KORTELĖ	48-D-14
(Irenginio pavadinimas)	(planė)	(Planšeto nomenklatūra)
2010	Vilnius	Benyškštaičių
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)	(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavard.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės <u>nera</u>	
Dangtis	ket.	650	0.00	176.34	(madžiaga, kiekis)	
Žemė					Ar yra vandens?	nera
Sienos	bet.				Ar yra dujų?	nera
Dugnas	bet.	2000	2.28	174.06		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	250	Viršus 1.43 Apačia	UAB "GEODEZINIAI TYRINĖJIMAI"	
					Objektas	
					Sudarė	
						(pavardė) (parašas)
					Patikrino	
						(pavardė) (parašas)
					2010.06. (Kortelės sudarymo data)	