

Kanalizacijos šulinio

Nr. ( ) 132 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

VILNIAUS RAJ. BAJORU. KM. Paukščių Tako g. 49-D-16

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



| Pavadinimas |       | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio  | Altitudė | Lipynės 6.....<br>(Medžiaga, kiekis) |
|-------------|-------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------------------------------|
| Dangtis     |       | ket.     | 650       |                       | 191.00   |                                      |
| Žemė        |       |          |           |                       |          | Ar yra vandens? .....                |
| Sienos      |       | bet.     |           |                       |          | Ar yra dujų? .....                   |
| Dugnas      |       | bet.     | 1.00      | 2.80                  | 188.20   | Pastabos .....                       |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | PVC      | 150       | Viršus<br>Apačia 2.70 | 188.30   |                                      |
|             | Nr. 2 | AK       | 200       | Viršus<br>Apačia 2.70 | 188.30   | UAB "TOLIMATIS"                      |
|             | Nr. 3 |          |           | Viršus<br>Apačia      |          | Objekto Nr. ....                     |
|             | Nr. 4 |          |           | Viršus<br>Apačia      |          | Sudarė                               |
|             | Nr. 5 |          |           | Viršus<br>Apačia      |          | (parašas) (pavardė)                  |
|             | Nr. 6 |          |           | Viršus<br>Apačia      |          | Patikrino                            |
|             | Nr. 7 |          |           | Viršus<br>Apačia      |          | (parašas) (pavardė)                  |
|             |       |          |           |                       |          | 1994 m. .... 10 ..... mėn. 30 d.     |
|             |       |          |           |                       |          | (Įrenginio tyrinėjimo data)          |