

KF
(komunikacija)

Šulinys
(tęrinio pavadinimas)

Nr. 141

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Bajorų kelias
(gatvė)


50-D-10
(planeto nomenklatura)

8



Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 10 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	650		171.15	Ar yra vandens?	
Žemė						Ar yra dujų?	
Sienos		g./b.				Pastabos	
Dugnas		bet.	1500	3,22	167,93		
Varnzdžiai	1	PVC	200	Viršus Apačia	3,36 167,79	 J. Salkausko personalinė įmonė 8 286 80075	
	2	PVC	200	Viršus Apačia	3,36 167,79		
	3	PVC	200	Viršus Apačia	3,28 167,87	Objektas: Sudarė D. Salkauskas (v. pavardė) (parašas) Patikrino J. Salkauskas (v. pavardė) (parašas)	
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
						2007 07 (tęrinio tyrimo data)	