

KF
(komunikacija)

Šulinys
(renginio pavadinimas)

Nr. 111a

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Bajorų kelias
(gatvė)

50-D-11
(planeto nomenklatura)



8

Šulinio pjūvis

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 9 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		175,20	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	g./b.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	3,22	171,98	
Varnzdžiai	1	PVC	160	Viršus Apačia	5,31 174,89
	2	PVC	200	Viršus Apačia	3,31 171,89
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
					Objektas:
					Sudarė J.Šalkauskas (v. pavadė) (parašas)
					Patikrino J.Šalkauskas (v. pavadė) (parašas)
					2007 07 (renginio tyrimo data)