

KF
(komunikacija)

Šulinys
(tęrinio pavadinimas)

Nr. 120

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Bajorų kelias
(gatvė)


50-D-11
(planeto nomenklatura)

8


Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 11 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		174,99	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	g./b.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	3,18	171,81	
Vamzdžiai	1	PVC	200	Viršus Apačia	3,40 171,59
	2	PVC	200	Viršus Apačia	3,40 171,59
	3	PVC	160	Viršus Apačia	3,35 174,64
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
					Objektas:
					Sudarė D. Salkauskas (v. pavardė) (parašas)
					Patikrino J. Salkauskas (v. pavardė) (parašas)
					2007 07 (tęrinio tyrinėjimo data)