

KF
(komunikacija)

šulinys
(irnginio pavadinimas)

Nr. 184

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Bajorų kelias
(gatvė)




60-D-11
(planeto nomenklatura)

Šulinio pjūvis

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 10 (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	650		175,03	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		g./b.				Pastabos
Dugnas		bet.	1500	3,29	171,74	
Varnedžiai	1	PVC	200	Viršus Apačia	3,44 171,59	 J. Šalkausko personalinė įmonė tel. 8 286 80076
	2	PVC	200	Viršus Apačia	3,44 171,59	
	3	PVC	160	Viršus Apačia	3,29 171,74	
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		Objektas:
				Viršus Apačia		Sudarė D. Šalkauskas <i>(parašas)</i> (v. pavardė) (parašas)
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		Patikrino J. Šalkauskas <i>(parašas)</i> (v. pavardė) (parašas)
						2007 07 (irnginio tyrinėjimo data)